

Filtro de cuña

La siguiente pieza es un filtro de cuña :

- Dibujar las vistas de la pieza, cortes y vistas auxiliares, acotándolas.
- Dibujar el modelo en 3D (cad).


Cotas en milímetros.

Términos utilizados:

Filete - Es la esquina interior redondeada que se encuentra normalmente en piezas fundidas, forjadas o moldeadas. Al igual que el redondeo, el filete puede indicar que una superficie no tiene un acabado maquinado. El filete se indica en los dibujos de ingeniería con un arco pequeño.

Redondeo - Un redondeo en la esquina exterior normalmente encontrada en la fundición, la forja o en partes moldeadas. Al igual que el filete, el redondeo puede indicar que la superficie no tendrá un acabado maquinado. En los dibujos de ingeniería, el redondeo se indica con un arco pequeño.

U.O.S - (Unless Otherwise Specified) A no ser que se especifique otro.

El símbolo  significa "Línea de centro" o "Eje de simetría".

RAISED - Elevado.

SQ - Cuadrado, aquello que tiene igual largo que ancho.

<http://trazoide.com/industrial/>

Antonio Castilla

Contenido descargado de [Trazoide](#),
Dibujo mecánico, diseño industrial y cad,
por Antonio Castilla.

Visite nuestras páginas :

- [TRAZOIDE INDUSTRIAL](#) - Dibujo mecánico, diseño industrial y cad
 - <http://trazoide.com/industrial/>
- [FORO TRAZOIDE](#) – Foro sobre dibujo técnico y geometría
 - <http://trazoide.com/foro/>
- [GLOSARIO](#) – Diccionario técnico sobre dibujo técnico, mecánica, arquitectura, diseño naval, cad y geometría
 - <http://trazoide.com/glosario/>
- [VÍDEOS TRAZOIDE](#) – Vídeos sobre dibujo técnico
 - <http://trazoide.com/videos/>
- [EJERCICIOS DE DIBUJO TÉCNICO](#) – Resueltos y explicados
 - <http://trazoide.com/ejercicios-de-dibujo-tecnico/>
- [CANAL DE YOUTUBE TRAZOIDE](#) – Con vídeos de curiosidades y explicaciones
 - <https://www.youtube.com/user/canaltrazoide/videos>