

# TRAZOIDE. Dibujo técnico y geometría por Antonio Castilla

Cómo se acota una rejilla circular formada por multiples taladros para un filtro de una cafetera.




## SOLUCIÓN

La forma correcta es aquella que deje perfectamente definidas las medidas. Para ello se puede recurrir a cualquier recurso. Por ello, a veces se colocan textos aclaratorios o incluso fórmulas que definan las medidas.

Una de las posibles formas es mediante una tabla de coordenadas. Yo he optado por tres columnas (aunque con dos podría ser suficiente) indicando el diámetro del eje que pasa por los centros, la cantidad de agujeros y la división angular entre cada dos.

Sobre el dibujo es aconsejable indicar a que se refiere cada columna y por supuesto el diámetro de uno de los agujeros.



PARA PLANTEAR DUDAS IR AL [FORO](#)

PARA VER EXPLICACIONES EN VÍDEOS IR A LA [SECCIÓN DE VÍDEOS](#)

PARA EJERCICIOS DE CAD IR A [CAD](#)

PARA BUSCAR O COMPRENDER ALGÚN TÉRMINO IR A LA [WIKI](#)

Desde 2006 hasta hoy, Antonio Castilla | antoniocastilla ARROBA trazoide . com