



TRAZOIDE. Dibujo técnico y geometría por Antonio Castilla

Dibujar una perspectiva isométrica de la pieza formada por varios planos inclinados.






SOLUCIÓN

Aquí he coloreado las aristas para que sean más fácil de identificar en las perspectivas :



Y estas son las perspectivas :



PARA PLANTEAR DUDAS IR AL [FORO](#)

PARA VER EXPLICACIONES EN VÍDEOS IR A LA [SECCIÓN DE VÍDEOS](#)

PARA EJERCICIOS DE CAD IR A [CAD](#)

PARA BUSCAR O COMPRENDER ALGÚN TÉRMINO IR A LA [WIKI](#)

Desde 2006 hasta hoy, Antonio Castilla | antoniocastilla ARROBA trazoide . com